

# Inkubator za jaja

Cena: 4.000,00 din

www.oglas.rs

**Kategorija:** Aparati, mašine i pribor za gazdinstva (Poljoprivreda, Poljoprivredne mašine, delovi i oprema)

**Lokacija:** Adrani (Srbija, Kraljevo)

**Kategorije:** Inkubatori i kavezi

**Stanje:** Novo

**Garancija:** Nije nevadeno

**Šifra oglasa:** 03-2889398

**Datum postavljanja oglasa:** 21.01.2024

**Kontakt:**

**Telefon:** 0641664674



Dodatne informacije:

Tekst oglasa:

Екран на четири екрана: одбројавање, дани инкубације, температура и влажност су приказани на екрану Прилагодите режим избора, извуците различите опције Функција посматрања јаја, лако бирање јаја, све у једној машини Упутства за употребу: Откривање функције окретања јаја Притисните дугме плус да бисте видели да ли је посуда за јаја преокренута. Фабричка поставка је да се јаја аутоматски окрећу сваких 90 минута. Испитно коло је повезано и напајање је укључено. Додајте 50-1002мЛ воде у минимални одељак, тестирајте машину 2 сата и притисните контролну таблу. Притисните дугме "+" на врху да проверите да ли је окретање јаја нормално, температура је око 37,8, а влажност око 60%, што је нормално. Ако је влажност мања од 60%, додајте 50-100мЛ воде да се излегне (напомена: ако је влажност превисока, немојте када је влажност нижа од 55%, додајте малу количину воде) Избор јаја Оплођена јаја који су стари 4-7 дана, без измета, без пукотина, без загађења течним разбијеним јајима, загревање околине на 15-30 степени током 24 сата, након тест машине, положите јаја и ставите их у инкубатор. Јаја инкубатора 21 дан, пачја јаја 28 дана, гушчја 30 дана, голубова 18 дана, јаја препелице ждрала 18 дана, јаја пауна 28 дана, период инкубације је различит, сва јаја су подељена у 2 фазе, рану фазу и каснија фаза, касније се односи на У последња 3 дана периода инкубације, број дана варира у зависности од периода инкубације у раној фази. Извадите мрежу за валење у раној фази, а посуду за јаја у последња три дана пре него што је ставите у мрежу за валење. У наставку се користе јаја као пример за објашњење инструкција. За јаја за валење, температура не треба да се подешава током периода

инкубације. Температура је увек 37,8. Додајте 1-2 лонца воде сваки дан. Влажност ваздуха је око 60% у раном периоду инкубације и око 75% у касном периоду инкубације. Према јајима Неискусна, не могу да виде пре излегања, ставите их у машину да се инкубирају 7 дана, остављајући очигледне крвопролиће, изаберите неразвијена која су провидна или без крви. Убризгавање воде Постоје две рупе за убризгавање воде са стране машине. Користите чајник да додате 50-100мЛ воде у најмању решетку резервоара за воду. Ако влажност није довољна, додајте друге решетке резервоара за воду. У зависности од влажности ваздуха у сваком региону, величина машине је различита, а количина додане воде је такође мало другачија, ако је влажност нижа од 50%, можете додати одговарајућу количину воде. Повремена већа или нижа влажност неће утицати на излегање. Не може увек бити висока или ниска. Спреј или хладна јаја Након излегања 18 дана (нпр. јаја), користите приложену канту за заливање и топлу воду од 40 степени за прскање неколико пута изнад јаја, прскана магла ће природно пасти на јаја, једном ујутру и једном поподне, а може се отворити након прскања. Охладити јаја поклопцем машине око 5-10 минута, а затим затворити поклопац машине. Ако јаја нису врућа, не морате их хладити. Убацивање У последња три дана, покупиите јаја из посуде за јаја у мрежу за ваљење и ставите их по жељи. У овом тренутку нема потребе да се јаја окрећу, али би влажност у протеклих неколико дана требало да достигне око 75% како би се спречило да се љуска јајета превише разбије. Покупите кожицу јајета, сачекајте да се перје пилића осуши, извадите га из инкубатора, пронађите картонску кутију и у њу ставите сијалицу да се полако одгреје и подигне. Овај процес траје 7-10 дана, а температура одгревања је око 30 степени. Опис оперативног панела!!! Подешавање мода Притисните тастер моде и изаберите жељени моде. дугим притиском на моде сачуваћете подешавање. 1. Тастер за подешавање: Фабрички подразумевано: температура 37,8, влажност 60% релативне влажности, (Напомена: машина је већ поставила оптималну температуру и влажност за ваљење, не препоручује се да сами мењате вредности параметара) Притисните дугме за подешавање да бисте ушли режим подешавања Промена основне температуре: Кликните на дугме "CET", затим притисните дугме "+", последње дугме "-", подесите на жељену вредност температуре. 2. Индикатор рада: Индикаторска лампица је увек укључена: цев за грејање ради. Индикаторска лампица трепери: температура је близу референтне температуре, (ова појава је нормална) 3. Дисплеј: Нормалан радни опсег температуре (37,3° Ц-38,3°Ц) је нижа од 37,°Ц, виша од 38,6°Ц, аларм, а температура околине не прелази 30°Ц. У принципу, температура околине је најмање 10°Ц нижа од подешене температуре. Нормалан радни опсег влажности (50%-70%), нижи од 40%, већи од 75%, аларм, влажност радног окружења не прелази 70%, висока и ниска влажност за кратко време неће утицати на излегање 4.Откривање функције окретања јаја: Притисните дугме плус да бисте видели да ли је лежиште за јаја преокренуто, фабрички подразумевано је да се јаја аутоматски окрећу сваких 90 минута 5.Машински тест: Након што се коло повеже, укључите напајање, додајте 50-1002мЛ воде у минимални одељак, тестирајте машину 2 сата, притисните дугме "+" на контролној табли да проверите да ли је окретање јаја нормално, температура је око 37,8, а влажност око 60%. То је нормално, а влажност је мања од 60%, а затим додајте 50-100мЛ воде да се излегне (напомена: ако је влажност превисока, не морате да подешавате, када је влажност нижа од 55%, додајте мало количина воде) 6.Одабир јаја Оплођена јаја стара 4-7 дана, без измета, без пукотина, без разбијеног јаја течним загађењем, 15-30 степени загревање околине 24 сата, након тест машине, положити јаја и ставити их у инкубатор. 7.Инкубатор 21 дан за јаја, 28 дана за пачја јаја, 30 дана за гушчја јаја, 18 дана за јаја голубова, 18 дана за препелице и 28 дана за паунова јаја. Период инкубације је другачији. Сва јаја су подељена у 2 фазе, рану и каснију фазу, а каснија фаза се односи на инкубатор. У последња 3 дана периода, број дана варира у зависности од периода инкубације у раној фази. Извадите

мрежу за валење у раној фази, а посуду за јаја у последња три дана пре него што је ставите у мрежу за валење. У наставку се користе јаја као пример за објашњење инструкција. За јаја за валење, температуру није потребно прилагођавати током периода инкубације. Температура је увек 37,8. Додајте 1-2 лонца воде сваки дан. Влажност ваздуха је око 60% у раном периоду инкубације и око 75% у касном периоду инкубације. (Ова метода је погодна за оне који немају искуства у инкубацији.) За друге врсте инкубације консултујте техничку постпродајну службу компаније.

8. Према јајима Неискусан, не види пре излегања, ставите га у машину да се инкубира 7 дана, остављајући очигледну крвопролићу, изаберите неразвијена која су провидна или без крви.

9. Убризгавање воде Постоје две рупе за убризгавање воде са стране машине. Користите чајник да додате 50-100мЛ воде у најмању решетку резервоара за воду. Ако влажност није довољна, додајте друге решетке резервоара за воду. У зависности од влажности ваздуха у свакој области, величина машине је различита, а количина додане воде је такође незнатна. Постоје разлике. Ако је влажност нижа од 50%, додајте воду у одговарајућој количини. Влажност је повремено висока или ниска, што неће утицати на излегање. Не би требало да буде висок или низак све време.

10. Попрскајте или хладна јаја Након излегања 18 дана (нпр. јаја), користите приложену канту за заливање и 40 степени топле воде да попрскате неколико пута изнад јаја, прскана магла ће природно пасти на јаја, једном у ујутро и једном поподне, а могу се отворити након прскања. Охладити јаја поклопцем машине око 5-10 минута, а затим затворити поклопац машине. Ако јаја нису врућа, не морате их хладити.

11. последњи корак У последња три дана покупите јаја из посуде за јаја у мрежу за валење и ставите их по жељи. У овом тренутку нема потребе да се јаја окрећу, али би влажност у протеклих неколико дана требало да достигне око 75% како би се спречило да се љуска јајета превише разбије. Покупите кожицу јајета, сачекајте да се перје пилића осуши, извадите га из инкубатора, пронађите картонску кутију и у њу ставите сијалицу да се полако одгреје и подигне. Овај процес траје 7-10 дана, а температура одгревања је око 30 степени.

12. Уобичајени параметри: дугме "+": дугме за ручно окретање јаја Тастер "-": откажите тастер аларма Фабричко ресетовање: Притисните и држите тастере "+" и "-" истовремено дуже од 5 секунди.